



# Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 17-015

Stand: 2018-07-29

**Ort** Glosberg beim Letzenhof, Radweg von Gundelsdorf nach Friesen (ähnlich auch an anderen Stellen im Landkreis). Dieser Weg muss von vielen Radlern benutzt werden, weil an der KC22 der Radweg fehlt.  
N 50°16'45", O 11°20'23"

## Situation

In den drei Kurven liegt oft Schotter auf der Fahrbahn, häufig mehr als auf dem Foto. Dadurch sind an diesen Stellen schon mehrfach Radler gestürzt. Im Mai 2017 war frischer Schotter an den Kurven-Innenseiten nachgefüllt: Nachschub, den Pkw wieder auf die Fahrbahn befördern.

## Bewertung

Gefährdung allen Zweiradverkehrs. Die Ursache sind PKW, die die Kurve schneiden und mit den kurveninneren Rädern Schotter oder Splitt vom Streifen neben dem Asphalt auf die Fahrbahn schleudern. Das Schneiden der Kurven durch Kfz kann kaum verhindert werden, konstruktive Lösungen sind nötig.

## Bilder

### Luftbild



### Foto vom Ort



## Lösungsideen

In Kurven, die von Vierrad-Fahrzeugen befahren werden, darf auf der Kurveninnenseite weder Splitt noch Schotter an der Oberfläche sein. Gittersteine? Lehm? Notfalls kann mit Pfosten verhindert werden, dass Kfz die Kurven schneiden.

## Zuständig

Jochen Löffler (Nachfolger von Peter Maaß), Stadt Kronach, Straßenbau, Marktplatz 4, 96317 Kronach, Telefon 5047-0, eMail [stadtwerke@stadt-kronach.de](mailto:stadtwerke@stadt-kronach.de)

## Status der Realisierung

Juli 2017 Peter Maaß wurde diese Rad-Orte-Doku zugestellt.  
April 2018 Jochen Löffler wurde um Sachstandsinformation gebeten.  
Juli 2018 Jochen Löffler: Die Situation wird geprüft, dauerhafte Lösungen werden erwogen.