



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 18-011

Stand: 2019-12-09

Ort Kronach, Kronachallee, beim Herrenmühl-Steg

Situation

Ein Splitt-Behälter verengt den Gehsteig, der auch von Radlern genutzt wird, an der engsten Stelle.

Bewertung

Unnötige Behinderung des Fuss- und Radverkehrs. Gefährdung bei Begegnungsverkehr.

Bilder

Luftbild




Foto vom Ort



Lösungsideen

Der Splittbehälter kann an eine Stelle verschoben werden, wo er deutlich weniger stört.

Zuständig

Wolfgang Beiergröblein, Erster Bürgermeister der Stadt Kronach, Marktplatz 5, 96317 Kronach, Telefon 09261 97-207, eMail wolfgang.beiergroesslein@stadt-kronach.de

Status der Realisierung

Juni 2018

Wolfgang Beiergröblein wurde diese Rad-Orte-Doku zugestellt.

Juli 2018

Jochen Löffler: *Ein besserer Ort für den Splittbehälter wird gesucht.*

September 2019

Johannes Meitner: Der Splittbehälter ist zur Zeit nicht dort. Wenn er wieder aufgestellt wird, kommt er an die Mauer in Verlängerung der Brücke, wo er nicht stört.