



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 18-044

Stand: 2019-02-14

Ort Kronach-Ost, Einmündung Industriestr. auf B173

Situation

Fussgänger und Radler müssen scheinbar per Taster Grün anfordern, um die B173 überqueren zu können. Der östliche Taster wurde im Frühjahr 2018 repariert, gibt inzwischen erneut nach Drücken keine Rückmeldung mehr. Vermutlich ist die Taster-Glühlampe wegen Spannungsspitzen erneut durchgebrannt. (Ein systematischer Fehler dieser Taster-Modelle.)

Auch ohne Tasterbetätigung springt die Fuss-/Rad-Ampel auf Grün.

Bewertung

Unnötige Gefährdung: Radler und Fussgänger können annehmen, dass die Ampel gestört ist, und die Kreuzung deshalb bei Rot auf eigene Faust überquert werden muss.

Bilder

Luftbild




Foto vom Ort



Lösungsideen

Austausch der Taster gegen modernere Sensor-Taster
Systematisches Auswechseln der kurzlebigen (vermutlich Glüh-)Lampen gegen dafür konstruierte langlebige z.B. LED-Lampen.
Die Taster abmontieren, weil die Ampel ohnehin umschaltet.

Zuständig

Jens Laußmann, Staatliches Bauamt Bamberg, Strassenbau, Kulmbacher Straße 15, 96317 Kronach, Tel. 09261 502-166

Status der Realisierung

November 2018 Jens Laußmann wurde diese Rad-Orte-Doku bekanntgemacht.

November 2018 Jens Laußmann: Das Bauamt bereinigt diese Situation.

Januar 2019 Der alte Taster gibt wieder Rückmeldung per Licht.