



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 18-042

Stand: 2019-05-22

Ort Marktrodach, Kreuzung am B303-Abzweig

Situation

Die Taster, mit denen die Ampelschaltung zur Überquerung der B173 angefordert wird, geben nach Drücken keine Rückmeldung. Vermutlich ist die Taster-Glühlampe wegen Spannungsspitzen durchgebrannt.

Bewertung

Unnötige Gefährdung: Radler und Fussgänger zweifeln, ob die Ampel gestört ist, und die Kreuzung deshalb auf eigene Faust überquert werden muss.

Bilder

Luftbild




Foto vom Ort



Lösungsideen

Austausch der Taster gegen modernere Sensor-Taster
Systematisches Auswechseln der kurzlebigen (vermutlich Glüh-)Lampen gegen dafür konstruierte langlebige z.B. LED-Lampen.

Zuständig

Norbert Gräbner, Bürgermeister des Marktes Marktrodach, Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, Telefon: 09261 603117, eMail: buergermeister@marktrodach.com

Status der Realisierung

November 2018 Norbert Gräbner wurde diese Rad-Orte-Doku zugestellt.

April 2019

Der Taster der Ampel Kreuzung am B303-Abzweig in Marktrodach wurde ausgetauscht und funktioniert problemlos.