



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 17-069

Stand: 2018-06-15

Ort Wötzelsdorf-Ost, Verbindung zur Wernleite Richtung Eisenwind

Situation


Der Durchgangsradweg ist streckenweise in sehr schlechtem Zustand: grob schotterig, Furchen, Pfützen.

Bewertung

Für den Durchgangs-Radverkehr ist der Radweg ungeeignet. Auch für Familien mit Kindern ist er zu holperig und matschig. Nur die Rustikalradler kommen hier noch zurecht. (Die Alternativroute B 85 zwischen Kronach und Kulmbach ist für den Radler zu gefährlich.)

Bilder

Luftbild



Foto



Lösungsideen

Der Städteverbindungs-Radweg und Burgenradweg sollte geteert oder zumindest jährlich gewalzt werden.

Zuständig

Dieter Krapp, Stadt Kronach, Verkehrsangelegenheiten, Marktplatz 5, 96317 Kronach, Telefon 09261 97-282, eMail dieter.krapp@stadt-kronach.de

Status der Realisierung

Juni 2018

Dieter Krapp wurde diese Rad-Orte-Doku zugestellt.