



# Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 17-069

Stand: 2020-06-05

Ort Wötzelsdorf-Ost, Verbindung zur Wernleite Richtung Eisenwind

## Situation


Der Durchgangsrادweg ist streckenweise in sehr schlechtem Zustand: grob schotterig, Furchen, Pfützen.

## Bewertung

Für den Durchgangs-Radverkehr ist der Radweg ungeeignet. Auch für Familien mit Kindern ist er zu holperig und matschig. Nur die Rustikalradler kommen hier noch zurecht. (Die Alternativroute B 85 zwischen Kronach und Kulmbach ist für den Radler zu gefährlich.)

## Bilder

### Karte



### Foto



## Lösungsideen

Der Städteverbindungs-Radweg und Burgenradweg könnte geteert oder zumindest jährlich gewalzt werden.

## Zuständig

ab 2020: Angela Hofmann, erste Bürgermeisterin, Marktplatz 5, 96317 Kronach, Telefon 09261 97-207, eMail [angela.hofmann@stadt-kronach.de](mailto:angela.hofmann@stadt-kronach.de)

## Status der Realisierung

Juni 2018

Dieter Krapp wurde diese Rad-Orte-Doku zugestellt.