



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 18-024

Stand: 2018-09-26

Ort Kronach, neues Hochschulgelände, Fuss-Rad-Querung

Situation

Der ehemalige Hagebau-Parkplatz ist mit Absperrgittern in Parzellen aufgeteilt. Die bisher gerade Fuss-Rad-Querung ist durch weitere Absperrgitter um rechtwinklige Umweg-Ecken geleitet. Der neue Weg ist auf etlichen Metern mit Scherben übersät.

September 2018: Die Fuss- und Radverbindung ist nun ganz versperrt, Eine behelfsmässige ca. 400 m lange Umleitungsstrecke wurde ausgewiesen, östlich um das Hagebau-Gelände über den Expert-Parkplatz (mit starkem Kfz-Verkehr). Sie führt über groben Schotter, Randsteine und eine Wiese. Sie ist z.B. für Gehbehinderte und Rollstühle ungeeignet, für Radler nervig.

Bewertung

Unnötige Behinderung und Gefährdung für Radler und Fussgänger.

Bilder

Luftbild




Foto vom Ort



Lösungsideen

Den geraden Weg wiederherstellen.
Für regelmässige Reinigung sorgen
Möglichst viele Absperrgitter entfernen.

Zuständig

Dieter Krapp, Stadt Kronach, Verkehrsangelegenheiten, Marktplatz 5, 96317 Kronach, Telefon 09261 97-282, eMail dieter.krapp@stadt-kronach.de

Status der Realisierung

Juli 2018 Alle Absperrgitter wurden entfernt, der Abbruch der ehemaligen Hagebau-Gebäude beginnt. Später wurden auch die Scherben beseitigt.
Herzlichen Dank an das Staatliche Bauamt.

September 2018 Dieter Krapp: Der bisherige Fuss-/Radweg kann nicht benutzt werden, weil für einige Wochen grosse Baumaschinen zum Abriss der Hagebau-Gebäude hier rangieren müssten. Für diese kurze Zeit müssen die Behinderungen einfach in Kauf genommen werden. [Anmerkung: Bei der Einrichtung von Baustellen wird in anderen Städten vorrangig auf ungehinderten Fuss- und Radverkehr geachtet.]