



# Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 18-024

Stand: 2019-08-06

Ort Kronach, neues Hochschulgelände, Fuss-Rad-Querung

## Situation

Der ehemalige Hagebau-Parkplatz ist mit Absperrgittern in Parzellen aufgeteilt. Die bisher gerade Fuss-Rad-Querung ist durch weitere Absperrgitter um rechtwinklige Umweg-Ecken geleitet. Der neue Weg ist auf etlichen Metern mit Scherben übersät.

September 2018: Die Fuss- und Radverbindung ist nun ganz versperrt, Eine behelfsmässige ca. 400 m lange Umleitungsstrecke wurde ausgewiesen, östlich um das Hagebau-Gelände über den Expert-Parkplatz (mit starkem Kfz-Verkehr). Sie führt über grobe Schotterhaufen, eine Wiese mit Randsteinen und den wuseligen Expert-Privatparkplatz. Sie ist z.B. für Gehbehinderte und Rollstühle ungeeignet, für Radler nervig. Im Dezember 2018 dauert die Sperrung nun seit Monaten an.

## Bewertung

Unnötige Behinderung und Gefährdung der Radler und Fussgänger.

## Bilder

### Luftbild



### Foto vom Ort



## Lösungsideen

Den geraden Weg wiederherstellen und öffnen, auch während der Hagebau-Abbrissphase und der Hochschul-Bauphase.

Für regelmässige Reinigung sorgen

## Zuständig

Dieter Krapp, Stadt Kronach, Verkehrsangelegenheiten, Marktplatz 5, 96317 Kronach, Telefon 09261 97-282, eMail [dieter.krapp@stadt-kronach.de](mailto:dieter.krapp@stadt-kronach.de)

## Status der Realisierung

Juli 2018 Alle Absperrgitter wurden entfernt, der Abbruch der ehemaligen Hagebau-Gebäude beginnt. Später wurden auch die Scherben beseitigt.

September 2018 Dieter Krapp: Der bisherige Fuss-/Radweg kann nicht benutzt werden, weil für wenige Wochen grosse Baumaschinen zum Abbruch der Hagebau-Gebäude hier rangieren müssten. Für diese kurze Zeit müssen die Behinderungen einfach in Kauf genommen werden.

Frühsommer 2019 Für Fussgänger und Radler ist eine vorläufige direkte Verbindung eingerichtet.